

## NS- sütők és piacon megtalálható hasonló készülékek összehasonlítása.

Tulajdonság/ funkció	Emax	Más gyártók készülékei
Tisztíthatóság, tisztántartás	Zománcozott, könnyen tisztítható felület, könnyen hozzáférhető sarkok, nincs belső alkatrész, tartó anyagából készítve. 2-es, 3-as esetén egy készülék egy egységet képez.	Krómacél vékony anyag, nem tisztítható. Sarkok nem férhetők hozzá, felső fűtőtest a sütőben, körülötte nehezen takarítható, tartók külön anyagból, használat után nem oldható kötés. 2-es, 3-as esetén közöttük nem takarítható.
Ajtó konstrukció, nyitás, rakodás	Összeszerelt, kívül RM, belül zománcozott könnyen tisztítható, lefelé nyíló ajtó zsanérral, mely helytakarékos, segíti a ki-be rakodási.	Több darabból álló egyszerű konstrukció, amely zörög, profílgumi ellenére nem zár, fogantyúja melegszik, az ajtó oldalra nyílik, ami több helyet igényel, ki-be rakodásnál nem ad segítséget.
Fűtési rendszer, felfűtés, kontroll	A fűtőtestek kívül, szorosan a dobhoz rögzítve. Magasabb teljesítményének köszönhetően rövid felfűtési idő, forgatógombbal beállítható hőmérséklet	A felső fűtőtestek a dobon belül, az alsók dobon kívül, amik nincsenek rögzítve. Az összteljesítmény alacsonyabb, így a felfűtési idő nagyon hosszú, akár a duplája. A hőmérséklet gombbal állítható, olcsó, pontatlan hőmérő .
Energiafogyasztás	Egynapi működés során nincs különbség. Pillanatnyi teljesítménye nagyobb, de kevesebb ideig vannak bekapcsolt állapotban a fogyasztók.	Egynapi működés során nincs különbség. Pillanatnyi fogyasztása alacsonyabb, de tovább vannak bekapcsolva a fogyasztók.
Kezelő panel	Zárt, könnyen tisztítható, az elektromos alkatrészeket jól védi csepegő és fröccsenő víz ellen is.	Nehezen tisztítható, balesetveszélyes. Csepegő víz ellen védett, fröccsenő víz esetén életveszélyes is lehet!
Sorolhatóság, többaknás kivétel	Egy készülékként előállított termék	Több készüléket kell egymásra helyezni, a két-három termék egy kicsi lábon keresztül támaszkodik. Balesetveszélyes, könnyen elmozdulhat, két sütő között nem lehet takarítani.
Sütővilágítás	sütődob anyagából kialakított védelemmel rendelkezik.	Nincs ütközés elleni védelem. Törés és zárlat veszély!

### Egyéb információk:

- NS azonnal kapható, más gyártó termékeire általában várni kell
- gyenge minőségű csatlakozók, kábelezés más gyártók készülékeinél
- ajtózsanérral, valamint ajtószigeteléssel kapcsolatos problémák a többi gyártó termékeinél